

平成28年7月28日

会員各位

(一社)千葉県LPガス協会

富士工器(株)製LPガス供給設備の集合装置における不具合品の  
交換及び液石法施行規則不適合の注意喚起について(お願い)

別添のとおり、(一社)全国LPガス協会と千葉県防災危機管理部産業保安課より標  
記の注意喚起について会員各位への周知依頼がありましたので、ご案内致します。

全L協保安28第36号

平成28年7月25日

正 会 員 各 位

(一社) 全国LPガス協会

富士工器(株)製LPガス供給設備の集合装置における不具合品の  
交換及び液石法施行規則不適合の注意喚起について (お願い)

標記につきまして、経産省ガス安全室より別添のとおり当協会あてに注意喚起文書  
が出されました。

概要としては、本年6月に発生したLPガス事故が、富士工器(株)が昨年10月  
から11月に製造したLPガス供給設備の集合装置(型番:HE4-8T、HE4-  
10T)の溶接部からのガス漏洩によるものと判明したことを受け、該当製品を設置  
したLPガス販売事業者に対し、代替品への早期交換を図るとともに液石法施行規則  
の不適合にならないようにするため、当協会あてに発出されたものです。

なお、経産省より同社には該当製品の回収指示が出されております。また、該当製  
品を設置しているすべてのLPガス販売事業者には、同社より別添のとおり代替品へ  
の交換依頼がされております。

つきましては、本件についてLPガス販売事業者から問合せ等があった場合は、早  
期交換すべきことをお伝えください。なお、詳細な内容等については、同社(052  
-261-3251)にお問合せいただきますようお願いいたします。

また、同社では、担当者から近日中に都道府県協会にご連絡の上、必要に応じ訪問  
し説明を行うとのことですので、具体的な要望等がございましたら、当該担当者に申  
し出くださいますようお願いいたします。

以 上

発信手段: Eメール

担当者: 内倉、渡辺、片岡

別添

経済産業省

28 商ガ安第 18 号  
平成 28 年 7 月 22 日

一般社団法人全国 LP ガス協会会長 殿

経済産業省商務流通保安グループガス安全室長

富士工器株式会社製 LP ガス供給設備の簡易型集合装置（4 本立）  
における不具合発生の可能性について（注意喚起）

平成 28 年 6 月 11 日に発生したガス漏えい事故について、同年 7 月 8 日、富士工器㈱から当省に対し、平成 27 年 10 月から 11 月に製造した LP ガス供給設備の簡易型集合装置（型番：HE 4-8 T、HE 4-10 T）について、溶接部から、ガス漏えいが発生する不具合品が含まれている可能性があるため、当該製品の自主回収・交換を開始する旨の報告がありました。これを受け、当省から同社に対し、早期回収等を指示しているところです。

また、現在、富士工器㈱からは、当該製品の販売先である液化石油ガス販売事業者に対し、別紙のとおり本件に関する周知が行われているところです。

つきましては、当該製品を設置している貴団体傘下の液化石油ガス販売事業者に対し、当該製品の早期交換に努め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律における技術上の基準（施行規則第 18 条）に不適合とならないよう注意喚起します。

なお、当該製品は、集合管の周囲がコーティングされており、溶接部からガス漏えいがある場合は、コーティング部分の膨らみや割れが見られる場合がありますので、外観上、そのような事象が現れた場合は、速やかに以下の連絡先まで問い合わせの上、代替品に交換してください。また、このような事象が見られない場合であっても、早期の交換に努めてください。

また、代替品への交換について、富士工器㈱からまだ連絡が来ていない場合は、以下の連絡先までご連絡の上、その対応について問い合わせください。

（連絡先）

富士工器株式会社 営業部 電話番号：052-261-3251



産保第844号  
平成28年7月15日

一般社団法人千葉県LPガス協会会長 様

千葉県防災危機管理部産業保安課長



L P ガス漏洩事故防止の周知について（依頼）

日頃から本県の液化石油ガス保安行政の推進に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、このことについて平成28年7月14日付けで関東東北産業保安監督部保安課長から別添のとおり通知がありました。

貴協会におかれましては、会員に対し、当該製品の使用の有無の調査、使用されていた場合の改修など、事故防止対策に万全を期すよう周知願います。

なお、本件については、関東東北産業保安監督部のホームページに掲載されております。（<http://www.safety-kanto.meti.go.jp/>）

事 務 連 絡

平成28年7月14日

都県液化石油ガス法担当者 各位

関東東北産業保安監督部 保安課長

L P ガス漏洩事故防止の周知について（依頼）

本年6月、埼玉県内において消費者宅に設置されたL P ガス供給設備の集合装置から、L P ガスが漏洩する事故が発生した旨の報告を受けました。

調査した結果、当該事故は製造段階での不具合により生じたものであり、当該製品と同様の不具合のある製品が出荷され使用されている可能性があることが判明しました。

当該製品は、製造者により回収作業中であり、この度の事故において人的被害及び物的被害は生じていないものの、不具合のある製品が使用されていた場合、同様にL P ガスの漏洩が発生し、人的被害及び物的被害が発生することも危惧されます。

つきましては、管内の事業者・団体に対し、当該製品の使用の有無の調査、使用されていた場合の改修など、事故防止対策について万全を期すよう周知していただきませうようお願いいたします。

なお、本件については、別添のとおり当部ホームページ（<http://www.safety-kanto.meti.go.jp/>）に情報掲載しております。

（本件のお問い合わせ先）

関東東北産業保安監督部保安課長 西野

担当者 山本、森山

電話：048-600-0294（ダイヤルイン）



平成28年7月14日  
関東東北産業保安監督部

## LPガス供給設備の集合装置からのLPガス漏洩事故について（注意喚起）

本年6月、埼玉県内において消費者宅に設置されたLPガス供給設備の集合装置から、LPガスが漏洩する事故が発生した旨の報告を受けました。

調査した結果、当該事故は製造段階での不具合により生じたものであり、当該製品と同様の不具合のある製品が出荷され使用されている可能性があることが判明しました。

当該製品は、製造者により回収作業中であり、この度の事故において人的被害及び物的被害は生じていないものの、不具合のある製品が使用されていた場合、同様にLPガスの漏洩が発生し、人的被害及び物的被害が発生することも危惧されます。

については、LPガス販売事業者等におかれましては、下記製品の使用の有無を調査し、使用していた場合は改修する等、本件に係る事故防止に万全を期して頂きますようお願いいたします。

### 記

製造元：富士工器株式会社(法人番号 4180001040230)

所在地：愛知県名古屋市中区新栄二丁目9番11号

製品名：簡易型集合装置

型式：標準型 HE4-8、HE4-10

ロット番号及びシリアル番号：別紙の表を参照


### <事故の概要>

平成28年6月11日(土) 埼玉県内のLPガス消費者宅におけるLPガスの漏洩事故

破裂音のような音がしたため、LPポンベを確認したところ、集合装置の予備のポンベ側接続部の被覆が破れており、異臭がした。

調査したところ、当該集合装置の接続箇所から漏洩したガスが被覆内にたまり破裂したものと推定された。

また、当該集合装置は、製造段階において生じた不具合の処置に際し、気密試験の検査済品の中に未検査品が含まれて出荷されたことが判明した。



(本発表資料のお問い合わせ先)

関東東北産業保安監督部保安課長 西野

担当者 山本、森山

電話：048-600-0294(ダイヤルイン)

(別紙)

平成 28 年 7 月

販売事業者 各位

富士工器株式会社



謹啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が 2015 年 10 月～2015 年 11 月に製造しました簡易型集合装置 (HE4-8T・HE4-10T) につきまして、簡易ヘッダー (にっしん製) の溶接部よりガス漏れが数件発見されました。経済産業省にも相談し販売事業者の皆様にご該当品の交換をお願い申し上げますこととなりました。

つきましては、誠に恐縮とは存じますが、別添に記載いたしました製品の簡易ヘッダーのロット番号 1510・1511 の製品につきまして代替品との交換をお願い申し上げます次第です。

貴社に納入いたしました製品は、調整器のロット番号で登録管理されていると思われますので資料を添付させていただきます。

貴社に多大のご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。何卒宜しくお願い申し上げます。

弊社といたしましては、製品の品質保証・安全な製品作りに一層の努力を傾注してまいり所存でございます。


今後とも相変わりがせぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹 白


## 簡易型集合装置 HE4-8T/10T対象交換品

①調整器のロット番号および簡易型集合装置（簡易ヘッダー）のロット番号を確認して下さい。

簡易型集合装置の外観



対象ロット番号確認箇所



②簡易型集合装置（簡易ヘッダー）の対象ロット番号は以下の通りです。

- ・15102001
- ・15112001

調整器の対象ロット番号につきましては後日、弊社営業担当よりご連絡させていただきます。

よろしくお願ひ致します。



15102001ヘッダー

集合装置 HE4-8TPS	15A	22961	~	22973	13
	15B	30054	~	30063	10
	159	42142	~	42200	59
集合装置 HE4-8TPH	15A	22881	~	22960	80
	15A	22974	~	23000	27
	15B	30001	~	30053	53
	15B	30064	~	30097	34
集合装置 HE4-10TPS	15A	20147	~	20150	4
	15A	20154	~	20159	6
集合装置 HE4-10TPH	15A	20140	~	20146	7
	15A	20151	~	20153	3
集合装置 HE4-10ATPS	159	10430	~	10430	1
集合装置 HE4-10ATPH	159	10428	~	10429	2
	159	10440	~	10440	1

300

15112001ヘッダー

集合装置 HE4-8TPS	15B	42904	~	42905	2
	15B	51466	~	51475	10
	15C	10056	~	10065	10
	15B	30098	~	30120	23
	15B	42801	~	42903	103
	15B	42906	~	43000	95
集合装置 HE4-8TPH	15B	51401	~	51465	65
	15B	51476	~	51500	25
	15C	10001	~	10055	55
	15C	10066	~	10126	61
	15A	20213	~	20215	3
	15A	20231	~	20232	2
集合装置 HE4-10TPS	15A	20238	~	20240	3
	15A	20263	~	20263	1
	15A	20284	~	20293	10
	15A	20298	~	20300	3
	15A	20211	~	20212	2
	15A	20217	~	20220	4
	15A	20233	~	20237	5
集合装置 HE4-10TPH	15A	20261	~	20262	2
	15A	20264	~	20270	7
	15A	20281	~	20283	3
	15A	20294	~	20297	4
集合装置 HE4-10ATP	159	10444	~	10444	1
集合装置 HE4-10TP	15A	20216	~	20216	1

500