

工事業者の皆さまへ



LPガス埋設管の 損傷事例として、次のような事故が 発生していますのでご注意ください。

ケース:1 漏水工事中

事故発生場所：八街市 水道工事業者

漏水工事中に、埋設されていたガス配管を切断してしまった。



ケース:2 ユンボで掘削

事故発生場所：柏市 工事業者

宅地の一面をユンボで更地にする際、埋設されていた白ガス管を引っ張り上げてしまい配管を傷つけてしまった。

ケース:3 下水工事中

事故発生場所：千葉市 下水工事業者

下水工事をしていた際、業者が地面にカッターを入れ、埋設されていたガス管2ヶ所を傷つけてしまった。

ケース:4 草刈り作業中

事故発生場所：茂原市 一般市民

宅地の草刈り作業中にガス配管を傷つけてしまった。



ケース:5 はつり作業中

事故発生場所：富里市 水道工事業者

建物コンクリートのはつり作業中にガス供給管の建物引き込み部に穴を開けてしまった。



ケース:6 外壁工事中

事故発生場所：匝瑳市 土木工事業者

外壁工事をしていた際、埋設されていたポリエチレン管の立ち上がり部分を傷つけてしまった。

掘削工事の前に販売店へ確認をしてください。

万が一の為に常に連絡先を確認しておきましょう。